

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO ZEWNĘTRZNYCH BOISK STAN NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2025 R.

Lp	Nazwa skrócona	Adres	Ilość boisk	Rodzaj nawierzchni i wymiar boiska (dł. X szer.) [m]				Rok ostatniego remontu	W jakim stanie, czy do remontu
				Trawa naturalna	Trawa sztuczna	EPDM	Tworzywo sztuczne		
1	KCEZ-CKZiU	ul. Techników 11	4		44,00x22,00			brak informacji	Stan zły, do remontu
						30,00x17,00		brak informacji	Stan zły, do remontu
							25,00x13,00 asfalt	brak informacji	Stan zły, do remontu
							17,00x8,00 asfalt	brak informacji	Stan zły, do remontu
2	LO II	ul. Głowackiego 6	1				37,5 x 72	2014	dobry
3	LO IV	ul. Katowicka 54					32,00x20,00		Stan zadawalający
4	LO VI	ul. Lwowska 2	1				30x 17 wielofunkcyjne	2005	Stan zły, do remontu
5	LO VII	ul. Panewnicka 13	3			28x16 koszykówka		2002	Stan zły, do remontu
						28x16 koszykówka		2002	Stan zły, do remontu
						22x12 siatkówka		2002	Stan zły, do remontu
6	LO VIII	ul. 3-go Maja 42	2			12,5 x 45,5 102 x 30,5- asfalt		2002	do remontu
7	LO X	ul. Miarki 6	3			22,00x42,00		brak informacji	stan dobry
						16,60x30,00		brak informacji	stan dobry
						13,00x22,00		brak informacji	stan zły
8	LO XV	ul. Obroki 87	3	2944,00				ponad 40 lat temu	do remontu
						924,00		ponad 20 lat temu	do remontu
							312,00 asfalt	ponad 40 lat temu	do remontu
9	SP09	ul. Panewnicka 172	1			890,28 m2		brak informacji	stan zły
10	ZSP24	ul. Sokolska 23	1			27,00x44,00		brak danych	Stan zły, do remontu
11	SP11	ul. Nasypowa 16	3			38x20 wielofunkcyjne		2019	bardzo dobry
						24x11 siatkówka		2019	bardzo dobry
						61,50x4,00 bieżnia		2019	bardzo dobry
12	SP15	ul. Adamskiego 24	2			50x24,80 wielofunkcyjne		2016	Stan dobry
						73,50 4,80 bieżnia		2016	Stan dobry
13	SP17	ul. Dekerta 1	2			44,00x20,00		2005	dobry
		ul. Józefowska 32				22x14		2005	dopuszczający
14	SP19	ul. Krzyżowa 12	1		1336,80			2022 konserwacja	Stan dobry
15	SP21	ul. Malczewskiego 1						brak danych	Stan dobry
16	SP22	ul. Wolskiego 3	3			18,00x9,00		brak danych	Stan zadawalający
						27,00x15,00		brak danych	Stan zadawalający
						40,00x20,00		brak danych	Stan zadawalający
17	SP27	ul. Łętowskiego 18	3		66,00x38,00			brak informacji	Stan zadawalający
						17,00x30,00		2020 modernizacja	Stan dobry
						17,00x30,00		2020 modernizacja	Stan dobry
18	ZSP 21	ul. Jankego 160	1			26,00x74,00		brak informacji	Stan zły do remontu
19	SP33	ul. Witosa 23	5			926x00		2010	do remontu
						701,25 siatkówka		2020	do remontu
						701,25 siatkówka		2020	do remontu
						926,00		2010	do remontu

						1452,00		2010	do remontu
20	ZSP 23	ul. Ilłakowiczówny 13	1					2024	Stan dobry
21	SP40	ul. Słowiańska 1	1	22,0 x 11,5	41,0 x 20,0	28,5 x 16		nigdy 2016 /2008	dobry
22	SP44	ul. Morawa 86	8		23,00x44,00			brak remontu od powstania	Stan zły
					18,00x9,00			brak remontu od powstania	Stan zły
						27,00x14,00		2022	Stan dobry, część boiska do remontu
		ul. Brynicy 7				20,00x40,00		brak informacji	Stan dobry
						18,00x9,00		brak informacji	Stan dobry
							22,00x12,00 piasek	brak informacji	Stan dobry
							22,00x12,00 piasek	brak informacji	Stan dobry
23	SP48	ul. Bielska 14	3			40x20 wielofunkcyjne		2022	Stan bardzo dobry
						28x15 koszykówka		2010	Stan dobry
						25x13 siatkówka		2010	Stan zły do remontu
24	SP53	pl. Wyzwolenia 18			40x20		brak informacji	dobry	
25	SP58	al. Krzywoustego 11	1		43,00x24,00		2005	do remontu	
26	SP59	ul. Chrobrego 5	1		21,90x43,80		2015	zadawalający	
27	SP64	ul. Medyków 27	4		34x18 wielofunkcyjne			2005	Stan zły do remontu
						29x15 koszykówka		2017	Stan dobry
						30x1,5 skocznia w dal		2016	Stan dobry
28	SP65	ul. Kukułek 2a	3			40,00x20,00		2023	dobry
						28,00x15,00		2023	dobry
						10,00x20,00		2023	dobry
29	SP66	al. Krzywoustego 7	3			968 m2		brak informacji	Stan zadawalający
						459 m2		brak informacji	Stan zadawalający
						666 m2		brak informacji	Stan zadawalający
30	ZSP20	ul. Zielona 5	4			36,00x18,00 kort tenisowy		brak informacji	zadawalający
						26,00x24,00 koszykowka		brak informacji	zadawalający
						29,00x16,00 bieżnia		2023	dobry
					27,50x64,50			2023	dobry
31	ZS03	ul. Chrobrego 24				brak wymiarów	brak danych	Stan dobry	
32	SPS07	ul. Szkolna 5	1			800,00 m2	2005	Stan zadawalający	
33	SPS61	ul. Kołobrzaska 8	3			42x22 wielofunkcyjne		2014	Stan dobry
						24,15x17 koszykówka		2014	Stan dobry
						20x12 siatkówka		2014	Stan dobry
34	ZS 01	ul. Staszica 2	4			44x22 wielofunkcyjne		2008	Stan zły do remontu
						32x19 koszykówka		2008	Stan zły do remontu
						22x13 siatkówka		2008	Stan zły do remontu

						70x5,00 bieżnia		2008	Stan zły do remontu
35	ZS 02	ul. Goetla 2	3		44x22			Do remontu	stan zły
36	ZS 02	ul. Goetla 2	3			24x13		brak informacji	stan zły
37	ZS 02	ul. Goetla 2	3		44x22	30x17		brak informacji	stan zły
38	ZSE	ul. Raciborska 3	1			920 m2		brak informacji	stan dobry
39	ZSG	ul. Roździeńska 25	2			43,00x17,00		brak informacji	Stan zadawalający - konieczna częściowa naprawa nawierzchni
						20,00x15,00		brak informacji	Stan zadawalający - do wymiany piłkochwyty, częściowa naprawa nawierzchni
40	ZSiP01	ul. Paderewskiego 46	4		13,00x22,00			2022	Stan dobry
						24,00x49,00		2022	Stan dobry
						19,00x40,00		2022	Stan dobry
						17,00x28,00		2022	do wymiany piłkochwyty
41	ZSiP02	ul. Zarębskiego 2	3		808,50 m2 siatkowka i koszykowka			2015	do wymiany piłkochwyty
						249,66		2005	do wymiany piłkochwyty
						14,60x17,10		2005	do wymiany piłkochwyty
42	ZSO 01/ I LO	ul. H. Sienkiewicza 74	5			43x27 wielofunkcyjne		2018	Stan bardzo dobry
43	ZSO 01/ SP 37	ul. Lompy 17				44x22 wielofunkcyjne		2021	Stan bardzo dobry
						22x13 siatkówka		2018	Stan bardzo dobry
						220x4 bieżnia		2021	Stan bardzo dobry
						110x4,00 bieżnia		2021	Stan bardzo dobry
44	ZSO 02/ SP 56	ul. Spółdzielczości 21		44x22 wielofunkcyjne			2021	Stan bardzo dobry	
					73x4,90 bieżnia		2021	Stan bardzo dobry	
					32x14 koszykowka		2018	Stan bardzo dobry	
					22x13 siatkówka		2018	Stan bardzo dobry	
45	ZSO 2/ V LO	Jankiego 65	6			42x17 wielofunkcyjne		2010	Stan zły do remontu
		Jankiego 65				22x14 koszykówka		2010	Stan zły do remontu
46	ZSP 01	ul. Sportowa 29	3		18,00x9,00			2021	dobry
						33,00x18,00		2021	dobry
						21,00x11,00		2022	dobry
47	ZSP 02	ul. Sobańskiego 86	4		312,00 siatkówka plażowa			brak danych	Stan dobry
					1140,00			2005	Stan dobry
						1566,00		2019	Stan dobry
48	ZSP 03	ul. Grzegorzka 4	1			33,50x27,00		2006	do remontu
49	ZSP 04	ul. Wróblewskiego 42-44	2			28,00x29,00		2016	do remontu
						32,00x19,00		2023	dobry

50	ZSP 05	al. Rozdzieńskiego 82	3		50,00x25,00		2016	Stan dobry
					18,00x9,00		2016	Stan dobry
					26,00x14,00		2016	Stan dobry
51	ZSP 06	ul. Marcinkowskiego 17	3		800,00		2018	dobry
	ZSP 06				162,00		2018	dobry
52	ZSP 07		3		968m2		do remontu	Stan zły do remontu
					282m2		do remontu	Stan zły do remontu
					510m2		do remontu	stan dostateczny
53	ZSP 08	ul. Hetmańska 8	2		22,00x18,00		2022	Stan dobry
						34,00x18,60 asfalt	2022	Stan bardzo dobry
54	ZSP 09	ul. Graniczna 46	2		33,00x19,00		brak informacji	Stan dobry
					24,00x15,00		brak informacji	Stan dobry
55	ZSP 10	ul. Lepszego 2	2		40x20 wielofunkcyjne		2000	Stan zły do remontu
					22x13 siatkowka		2000	Stan zły do remontu
56	ZSP 11	ul. Wantuły 11	3		44,00x22,00		2022	Stan dobry
					20,00x13,00		2022	Stan dobry
						21,00x26,00 piasek	brak informacji	Stan dobry
57	ZSP 12	ul. Wiosny Ludów 22	1		40,00x20,00		2022	Stan dobry do remontu bieżnia
58	ZSP 13	ul. Przyjazna 7a	3		23,00x13,00		brak remontu od powstania	Stan zadawalający do remontu
					27,00x15,00		brak remontu od powstania	Stan zadawalający do remontu
					42,00x20,00		brak remontu od powstania	Stan zadawalający do remontu
59	ZSP 14	ul. Zielonogórska 23	2		44x22 wielofunkcyjne		2000	Stan zły do remontu
					20x10 siatkowka		1990	Stan zły do remontu
60	ZSP 15/SP 34	ul. Zielonogórska 3	4		44x22 wielofunkcyjne		2009	Stan zły do remontu
					75x2,60 bieżnia		2005	Stan zły do remontu
					30x17 koszykówka		2005	Stan zły do remontu
					24x13 siatkowka		2005	Stan zły do remontu
61	ZSP 16	ul. Wojciecha 9	4		30,00x16,00		brak remontu od powstania	Stan zły do remontu
					30,00x18,50		brak remontu od powstania	Stan zły do remontu
					22,00x13,00		brak remontu od powstania	Stan zły do remontu
					22,00x44,00		brak remontu od powstania	Stan zły do remontu
62	ZSP 17	ul. Ordona 3d	3		44,00x22,00		2003	do remontu
					28,00x16,00		2003	do remontu
					22,00x13,00		2003	do remontu
63	ZSPdNiSS	ul. Grażyńskiego 17	3		273 koszykówka		2021	Stan dobry
					162,00		2010	Stan dobry

						800,00		2010	Stan dobry		
64	ZSPM	ul. Armii Krajowej 84						brak informacji	do remontu		
65	ZSPS	ul. Bednorza 15	1			735 m2		2024	stan bardzo dobry		
66	ZSTiO 02	ul. Mikołowska 131	2			40,00x19,00		2004	do remontu		
						19,00x11,00		2004	do remontu		
67	ZSTiO 03	ul. Harcerzy Września 1939 r. Nr 2	2			41x21 wielofunkcyjne		2000	Stan zły do remontu, jednak nie wcześniej jak po remoncie szkoły		
68	ZSTiO 03					26x13,50 siatkowka		2000	Stan zły do remontu, jednak nie wcześniej jak po remoncie szkoły		
69	ZSZ	al. Krzywoustego 13	1			28,00x15,00		planowane do remontu w 2025 r.	Stan zły		
70	ZSZ 03	ul. Szopienicka 66	3			80,00x50,00			brak informacji	Stan zadawalający	
							50,00x18,00			brak informacji	Stan zły do remontu
								27,00x17,00			brak informacji
71	ZSZS 06	ul. Rolna 22	1				14,00x26,00 asfalt	brak informacji	Stan zły do remontu		